Verkehrsunfallanzeige  Der Landrat des Hochtaunuskr ises Polizeistation Bad Homburg Saalburgstraße 116 61360 Bad Homburg 06172/1200, Fax: 06172/120189		C-Unfall	Ander St llen
		An die Amtsanwaltschaft 60256 Frankfurt am Main	4
		OWi Verjährung droht ab: 05.06.99	Kfz nicht fahrbereit Alleinunfall
Unfalldatum 05 Unfallzeit 06	06.03.99, Samstag 01.00 Uhr		Tatbestandsaufnahme
Unfallort 07	61348 Bad Homburg	g vdH.,Hochtaunuskreis, Hes	senring Nr.76
	innerorts, Fahrtrichtung	ON 01 absteigend	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Straßenschlüssel Straßenklasse/-Nr.	Straße 1: G	Straße 2: Straße 2:	Knotenpunktbuchstabe:
km / Haus Nr.	Hausnummer: 76	Netzknotenkurzform:	Stationskilometer: ,
Personenschaden	01 Leichtverletzte(r)		• .
Sachschaden	240000,- DM	e 0 · • • • 0 · • · · · · · · · · · · · ·	
Unfallart Charakteristik Unfallst. Besonderh. Unfallst. Lichtzeichenanlage G schw.begrenzung Lichtverhältnisse Straßenzustand Aufprall auf Hindernis neben der Fahrbahn vorläufig festgestellte Ursachen	Abkommen von Fahrba  Dunkelheit Naß/Feucht Sonstiges Hindernis  gemäß Verzeichnis Nr. gemäß Verzeichnis Nr. gemäß Verzeichnis Nr.	ert und brennt & 135, PS starker Ferrari PC PS starker Ferrari Testarossa Nacht zum Samstag im Bad Hessenring im Schleudern r sechs Jahre alte knallrote räininge Vert Tristen an unhaus und prallte danach Straßenlaterne. Deren Betone e daraufhin auf das Wohnsber im dichten Gebüsch hän-	n, so daß das Haus nicht weiter in Mit- denschaft gezogen wurden.  Der Motor des Ferraris fing nach dem ifprall Feuer, beherzte Passanten und e Feuerwehr erstickten die Flammen it Pulverlöschern. Die Polizei schätzt in Schaden auf 240 000 Mark; allein der siwert des Autos betrage rund 200000  park.  Der 29 Jahre alte Fahrer, der laut Poli- ingter.  Der 29 Jahre ilugere Beifahrerin wur- mit leichten Verletzungen ins Kran- nhaus gebracht. Der in Bad Homburg sende Fahrer berichtete der Polizei, das eck des Wagens sei bei "höchstens 70  oh" plötzlich ausgebrochen. Zeugen hätzten hingegen, das Auto sei wesent- h schneller gefähren. Auf der vierspuri- n Innenstadtstraße ist maximal Tempo
ب O1 Beteiligte(r)	ON 01: (P ON 03: ON 05:	Schleudo Schleudo Ein 430 E ist in der I Homburger geraten; der Sportwäger einem Woh gegen eine mast stürzt haus, blieb	har been been been been been been been bee
Unfailhergang:	seinem Pkw den He		e kom-
schwindigkeit mit rechts von der Fa Fahrzeugseite gg. zenden Beton-u.Ei Das Fahrzeug wurd Heck nochmals gg. Aufprallwucht wur geschleudert. Der Betonlichtmas Die Aufprallwucht keine Schäden an	76 kam 01 infolge seinem Fzg. ins hrbahn und stieß eine Betonstraße senzaun des Grundle herumgeschleude einen Betonpfost de der Pkw nun 16 knickte um und wurde durch eine der Hauswand erkern 01 wurde leich	rt und prallte anschli en des Grundstückszaun m zurück auf die Fahr fiel gg. die Hauswand n Baum abgefangen. Vor nnbar. t verletzt und nach ku	n 01 kam nach n rechten lbar angren- eßend mit dem es. Ducrh die bahn zurück- von Nr. Ort waren
ter Behandlung im Durch einen Anwoh brend am Pkw Ol v	KKH-Bad Homburg mer wurde mittels	entlassen. Feuerlöscher ein leic	, ré

Datum 06.03.99 Name/Unterschrift d. aufnehmenden Beamten(in)

Name d. zweiten Reamten(in)

\_


2 year - old MB C200 19 % 8 year - old UW Parat in a front collision wast of city lastein

$A_1 + L_1$	57 (%)
$A_2 + L_1$	46.5
$A_3 + L_1$	46
$B + L_1$	48.6
$B_1 + L_1$	46.5
$A_2$	14.3
AREA (dm²)	42
$V_{\mathtt{F}}$	11.8
Steering wheel	87 / 108

## Autos krachen frontal aufeinander



Ein Toter und vier verletzte Menschen ist die schreckliche Bilanz eines Unfalls, der sich bei Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) ereignete Ein 18 Jähriger Autofahrer geriet vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und rammte dort ein Autofrontal.



Fatality due to the reduction of survival parameters of MB-C200 in the event of collision against a six-years older